

DATE : ____10/06/2021__mise à jour 04/03/2024 _____

INFORMATION TECHNIQUE OEM **FOUR A PIZZA**

HUBLOT LUMIERE QUI EXPLOSE

2 REFERENCES CONCERNEES

L'ensemble de la gamme de four OEM fabriquée à partir de septembre 2020

1 SYMPTOME

Hublot qui explose pendant la cuisson



PRECONISATION FOURNISSEUR ET PIECE A COMMANDER


1x OMD1791 : hublot

2x OM52.00221 : joint de hublot

- **IL FAUT DOUBLER LE JOINT AFIN DE LIMITER LE FROTTEMENT VERRE /ACIER**
 - **LE SERRAGE DU HUBLOT DOIT ETRE MODERE AFIN DE SUPPORTER LA DILATATION DES PAROIS DU FOUR**

INSTALLATION/REPLACEMENT PORTE-LAMPES FOURS METRO

1. Placer les 2 joints OM52.00221 sur la vitre de l'ampoule du porte-lampe :



ATTENTION : orienter le disque en aluminium des joints vers l'ampoule du porte-lampe.

2. Visser **DOUCEMENT** avec 2 doigts la vitre au porte-lampe :

